
#### REPORTE AERIE LIVERPOOL ZACATECAS


02/09/2022



#### CROQUIS DE UBICACION




CLAVE	DESCRIPCION	Nº MUEBLES
AER-DIS-WALL-915	DISPLAY WALL	1
AER-DIS-WALL-1830-ESPECIAL	DISPLAY WALL	1
MKT-TRY-48-915	SHELF PULL OUT TRAY	2
MKT-TRY-48-1830-ESPECIAL	SHELF PULL OUT TRAY	2
MKT-SHELF-915	WALL CASE SHELF	2
MKT-SHELF-1830-ESPECIAL	WALL CASE SHELF	2
AE-BOX-DIS-1220	BOX - DISPLAY WALL	1
AE-BOX-DIS-915	BOX - DISPLAY WALL	1
AE-BOX-DIS-610	BOX - DISPLAY WALL	1
RH12S-WHT FACEOUT W	FRONTAL	35
GR1-WHT-SADDLE HANGRAIL BRKT1"	BRACKET PARA BARRA	20
RT4-WTG HANGRAIL BAR 48"-915	BARRA TINTORERIA	5
RT4-WTG HANGRAIL BAR 48"-1830-ESPECIAL	BARRA TINTORERIA	5
AERIE-FLOWER-STAND-NEW	AERIE FLOWER	1
MKT-RT-7236	RECTANGLE PICNIC TABLE	1
MKT-BENCH-481820	GARDEN BENCH W/DRAWER	2
MKT-2WAY-391857	2WAY GALVANIZED WARDROBER	4
FIT GUIDE	GRAFICO TOTEM	1
AER-MAR-DIS-02	MARQUEE	1
MANIQUIE	MANIQUIE	1
MKT-BFBF	BASE MANIQUIE	1
AER-WOOD-BACK -RISER	RISER	1
TOTAL EN CORNER		91



PLANTA ARQUITECTÓNICA ESC. 1:50









 . .

PROYECTO

Corner

LENCERIA


LIVERPOOL

ZACATECAS

capouts DE valcación

Área previa a la intervention.






INGRESO Y DESCARGA DE MATERIALES EN ÁREA DESIGNADA POR PREVENCIÓN.






































thethinkarchitecture.com