



LIVERPOOL PARQUE DELTA AERIE

INSTALACIÓN-PANEL CAÍDO

26. 08. 21



AERIE INSTALACIÓN

MOBILIARIO


Estado en el que se
encontraba el perímetro.



AERIE INSTALACIÓN

MOBILIARIO


Estado en el que se
encontraba el perímetro.



AERIE INSTALACIÓN

MOBILIARIO


Estado en el que se
encontraba el perímetro.



AERIE INSTALACIÓN

MOBILIARIO

Estado en el que se encontraba el perímetro.



AERIE INSTALACIÓN

MOBILIARIO

Estado en el que se
encontraba el perímetro.



AERIE INSTALACIÓN

MOBILIARIO

Colocación de refuerzos
para anclaje de
perímetro.



AERIE INSTALACIÓN

MOBILIARIO

Colocación de refuerzos
para anclaje de
perímetro.



AERIE INSTALACIÓN

MOBILIARIO

Colocación
de
perímetros..



AERIE INSTALACIÓN

MOBILIARIO

Colocación de
perímetros..



Visualizando ideas. Excediendo expectativas.



thethinkarchitecture.com